


# ARAI NEWS



ヘルメットの安全性は自分自身で試してください。

①まず両手でヘリをつぶすように押して、帽体が規格外の下の方まで、しっかり作られているかどうかを確認して下さい。②次に側部から後頭部にかけて、手のひらでヘリをつかんでライナーの厚みを確認して下さい。どんなに頑丈な帽体でも、ライナーの厚みがなければ、衝撃は吸収されません。頑丈で弾性のある帽体と吸収力の大きなライナーの組み合わせが、安心できるヘルメット選びの最大のポイントです。



安全性は目では見えません。

両手でヘリを押して帽体の強さを試したら、  
ついでに手のひらで後頭部をつかんで  
ライナーの厚みを確認して下さい。

(株)アライヘルメット  
〒330 埼玉県大宮市東町2-12  
TEL (048)641-3825~7



●アフターサービスの窓口は品質管理課です。  
製品の事なら、お気軽にご相談ください。  
直営 TEL (048)645-3661